

# macOS | RAM > 2400MHz | Aufwachen nur nach zweitem Klick

Beitrag von „MPC561“ vom 26. Januar 2021, 19:10

Hmmm,

ich hatte mal ein ähnliches Problem, das ich allerdings nicht auf das RAM timing zurückverfolgen konnte.

Gelöst habe ich es mit dem bootargument darkwake=8. ich bin gerade auf dem iPad und kann nicht checken ob das Argument bei Dir so gesetzt ist da ich die EFI nicht anschauen kann.

Kannst ja mal testen.

Gruss, Jörg