

MSI Z77A-GD55 i7-3770K 16GB DDR3 500GB SSD will einach nicht klappen

Beitrag von „Wolfe“ vom 26. Januar 2021, 22:34

Die Benennung HP verwirrt mich etwas. Egal.

„Ich habe 4 USB 2 hinten, 2 USB 3 hinten, 4 USB 2 vorne.“

Das sind bisher 14 usb-ports zusammen, so wie ich das verstanden habe (usb3-Buchse belegt zwei ports (hs+ss) und usb2-Buchse belegt einen (hs). Auf dem z77 wird sich intern noch ein weiterer usb2-port finden, was dann zusammen 15 sind. Damit müsste wohl auch kein portlimit gesetzt oder gelöst werden, nehme ich an.

Das Bild von dem Terminalausdruck zeigt nur usb-3 ports. Wo sind die usb2? Wo ist der interne port? Die fehlen.

In der Liste darunter fehlen mir ss04 und ss05, da hs alleine noch keinen usb3 macht. (Usb2=hs04 und Usb3=hs04+ss04).

Da stimmt noch etwas nicht.

Achja: Ziel des Ganzen ist nicht nur funktionierende USB-Ports zu haben, sondern den internen Usb-Port auch als intern zu deklarieren, damit die an diesem Port angeschlossene Wifi-Karte den Rechner schlafen lässt, statt ihn immer wieder aufzuwecken.