

# Problem beim USB Mapping / USB Header für Fenvi Karte nicht erkannt

Beitrag von „riddy1907“ vom 31. Januar 2021, 21:57

Bin auf SMBIOS 20,1 und BT funktioniert!!!

Was ich gemacht habe:

- SSDT-RHUB hinzugefügt und in config.plist eingetragen
- SMBIOS auf 20,1 (mit meinen alten Serials)
- xhci-unsupported.kext ist drin
- XHCIPortlimit auf false

Was anders ist im vergleich zu vorher auf 20,1 ist die SSDT-RHUB und die xhci-unsupported.kext. Soweit ich mich erinnere, hatte ich diese kext nicht drin. Vielleicht lag es aber tatsächlich am SSDT-RHUB.