

Lenovo W520 Catalina Opencore

Beitrag von „5T33Z0“ vom 1. Februar 2021, 15:39

Also bei meinem T530 hatte ich das Problem, dass der Text in SSDT-HPET nicht so formatiert war, dass das System es "verstanden" hat. Nachdem ich die Zeile

Code

```
1. IRQNoFlags () {0,8,11}
```

in

Code

```
1. IRQNoFlags () {0}  
2. IRQNoFlags () {8}  
3. IRQNoFlags () {11}
```

aufgeteilt habe, ging es. Allerdings wurde bei mir vorher gar kein Audiogerät angezeigt,