

Problem mit GC-Titan Ridge 2.0

Beitrag von „Beaty2000“ vom 6. Februar 2021, 01:22

Nachtrag:

Hat sich erledigt, ich hab heraus gefunden, dass es am gesperrten 0xe2 MSR Register liegt.

Bios ist schon gepatch morgen nur noch per SPI zurück auf den Käfer und schauen ob's läuft.