

In Arbeit

BigSur und Firewire-Audiointerfaces - gibt es einen workaround ?

Beitrag von „MachX“ vom 6. Februar 2021, 14:26

Vielleicht sollte man die Frage so stellen:

Was hat sich programmtechnisch am OS geändert, dass nun Firewireinterfaces nicht mehr automatisch aktiviert werden können ? Angezeigt werden sie ja noch im Systembericht.