

# CPU Leistung wird von GPU gedrosselt

**Beitrag von „MSzturc“ vom 7. Februar 2021, 14:36**

Ich vermute das es an der Kühlung liegt. Der Laptop ist ein ASUS UX463 Ultrabook und der i5-10210u ist in der TDP 10W Konfiguration. Wobei das für mich eine Rahmenbedingung is, schließlich kann ich an dem Kühlungssystem des Laptops nicht viel machen.

Durch meine Erfahrungen der letzten Stunden würde ich sagen das der ein PL2 von 20-25W hat und ein PL1 von 10W.

Das Bios ist noch gelockt. Hab die Tage versucht den cfg-lock zu deaktivieren aber da ASUS nur Bios Updates ausliefert und nicht das vollständige Bios war es mir nicht möglich herauszufinden welchen offset ich patchen muss.

Unter Windows tritt das Verhalten nicht auf.