

Fenvi T919 Sidecar und Apple Watch Unlock Problem

Beitrag von „MPC561“ vom 8. Februar 2021, 18:33

Ja genau da. Allerdings ist zu empfehlen dann einen neue USBport.kext mit dem Hackingtool erstellen und den Port an dem der Bluetooth hängt als "internal" einzustellen. Sonst kann es zu sleep/wakup Problemen kommen.