

# Audio und Usb wird nicht erkannt

**Beitrag von „RenStad“ vom 14. Februar 2021, 16:35**

so sieht die EFI überzeugend aus, aber boot-args korrigieren. Hier fehlt ein Leerzeichen zwischen "keepsyms=1" und "alcid=11"