In Arbeit Ryzen 5 3600 + B550 Board und BigSur

Beitrag von "kexterhack" vom 17. Februar 2021, 03:15

seezy

Wenn mich nicht alles täuscht, ist das doch normal. Der Rechner bootet sich bei Installation und Update öfters neu und geht dann automatisch in den Installer und beendet irgendwann seine Arbeit. Musst nur etwas Geduld haben und Warten.

Wg. der Pumpe, schau doch im BIOS nach wie warm die CPU ist, gehen deine Lüfter hoch? Ist die Pumpe defekt?