

! SOLVED ! ONLY-USB ! Kaby Lake - Open Core (ASUSTeK M32CD4-K) Big Sur !!! SOLVED !!!

Beitrag von „Hydrate“ vom 18. Februar 2021, 03:40

appleintellpssi2ccontroller-1 notificationpublishedhandler: getchannelnumber failed

Jemand ne Idee warum gerade im Installer vom Big Sur diese Nachricht kommt?

Kleines Update:

Der Installer bricht nach ca. 20 Minuten ab. Die Installation stammt von einem Update. Auch mit USB Installer keine Chance.