

Gelöst: Langsames Ethernet mit Big Sur / Realtek 8111 Mieze Kext | Danke an @mitchde

Beitrag von „SebiPlayz“ vom 18. Februar 2021, 10:17

Okay ich hab jetzt im OpenCore Bootloader den Nvram zurückgesetzt und die neue config.plist geladen.

Alles beim alten nur der Name hat sich geändert (siehe Bild).

immer noch 8,8 down.

beim starten des Macs hab ich erstmal kein Internet wie Oben beschrieben.

