

Prozessor dauerhaft auf max - lauter Lüfter

Beitrag von „LetsGo“ vom 18. Februar 2021, 19:43

SMBIOS scheint ja in Ordnung zu sein. Gut möglich, dass bei der Ersteinrichtung Dienste, wie z.B die Spotlight Indizierung die CPU ein wenig gefordert haben. Der Frequenzverlauf laut Screenshot scheint ja in Ordnung zu sein.

Ansonsten: Mit CPUFriend Powermanagement anpassen, eventuell mit Voltageshift Undervolting betreiben (wird aber denke ich nicht mehr funktionieren), Lüfterkurve anpassen (falls im BIOS keine Einstellungsmöglichkeiten bestehen könntest du es mit MacFancontrol versuchen).