

# HP Probook 650 G2 Post Boot Error.

Beitrag von „NStoe“ vom 21. Februar 2021, 02:52

Moinsen, ich habe mit Erfolg MacOS Catalina auf meinem Probook installieren können. Ich bin dem OpenCore guide von Dortania gefolgt und habe mit dessen Hilfe erfolgreich eine EFI erstellt, die auch auf Anhieb die Installation ermöglichte. Zu meiner Überraschung funktionierte sogar Grafikbeschleunigung OOB. Nach nur sehr wenig Feintuning (kext in Config eintragen usw) lief dann auch Wifi (Intel) und Sound reibungslos. Ein paar Probleme wie Sleep oder Batterie Anzeige verbleiben noch, dies ist allerdings nicht das Problem. Das Hauptproblem ist der Boot Vorgang, nach jedem Neustart werde ich mit einer Post Error Nachricht von meinem Bios begrüßt. Diese kann ich glücklicherweise ignorieren und enter drücken. Allerdings ist dies sehr nervig da diese nicht automatisch verfliegt und ich wirklich enter drücken muss um den PC neu zu starten. Hat irgendeiner von euch das selbe Problem mit nem HP laptop gehabt?

Ich habe ein Foto von der Message angehängt.

Meine Systemkonfig ist wie folgt:

HP Probook 650 G2

Intel Core i7 6600U

16GB DDR4 RAM

Intel HD 520

512 GB Samsung Evo 860 SSD