

# RIP Windows ... Willkommen Hackintosh.... Bau möglich ?

Beitrag von „Zyrus91“ vom 23. Februar 2021, 13:08

 habe den Fehler gefunden ... beim hin und her stellen im Bios war der interne WLAN/BT Adapter eingeschaltet ... dann kann es ja auch nicht gehen 