

USB-Ports und USBInjectAll - Zu wenige Ports werden angezeigt

Beitrag von „EvilGenius“ vom 24. Februar 2021, 01:42

Probier es mal mit der Version...

Hab dir versehentlich die alte Version verlinkt :

<https://github.com/acidanthera..MaciASL-1.5.9-RELEASE.zip>

Sollten die Fehler weiterhin auftreten dann kannst du testweise mal in den Einstellungen die ACPI Version verändern und erneut testen.