Sonnet Solo 10G AQC-107S wird nicht erkannt?

Beitrag von "sunraid" vom 24. Februar 2021, 10:29

Bei mir war die Karte Sonnet Solo 10G PCIe Karte mit AQC-107 nach Einsatz von Big Sur auch tot. Mit dem Patch konnte ich sie wieder zum Leben erwecken.

Nach Umstieg auf das X299 System hatte ich BigSur (11.2) neu installiert und die Sonnet Solo war wieder OOB (ohne Patch) im System vorhanden und werkelt fleißig vor sich hin.