

USB-Ports und USBInjectAll - Zu wenige Ports werden angezeigt

Beitrag von „5T33Z0“ vom 24. Februar 2021, 11:16

[itisme](#) Falls Du zufällig Big Sur 11.3 beta verwenden solltest, liegt es daran. Seit 11.3 funktioniert der Portlimit Patch aktuell nicht.