

AS Media 1042 USB 3.0, Big Sur

Beitrag von „Audiofreak“ vom 25. Februar 2021, 13:44

Hallo,

vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe Catalina über Opencore installiert und auch soweit alles zum laufen bekommen.

Jetzt habe ich auf Big Sur geupdatet. Leider funktionieren die beiden USB 3.0 Ports nicht mehr.

Unter Catalina haben sie mit den kexts "CalDigitFastIO.kext" und "CalDigitUSBxHCI.kext" wunderbar funktioniert.

Weiß jemand, was in Big Sur anders ist oder hat jemand den AS Media 1042 USB 3.0 Controller zum laufen gebracht?

Vielen Dank für Infos!