

AS Media 1042 USB 3.0, Big Sur

Beitrag von „Audiofreak“ vom 26. Februar 2021, 09:54

Ja die USB 2.0 Chipsatz Ports laufen OOB.

Die USB 3 Ports hängen an dem AS Media 1042 Controller.

Unter Catalina lief der auch mit den oben genannten Kexts. Unter Big Sur krieg ich ihn nicht zum laufen.