

Farbstich nach Update auf 11.2.2

Beitrag von „canyonwalker“ vom 28. Februar 2021, 10:59

Interner Anschluss und das grelle Pink,(

Was ich bisher gelesen hatte zeigte alles in Richtung Framebuffer.

Bin mir aber sicher hier im Board auch schon mal was dazu gelesen zu haben.

Werde mal auf die Suche gehen. NUC User gibt es ja hier auch einige, ob für das Model muss ich mal prüfen. Wenn ja teste ich heute Abend mal eine entsprechende EFI.