

Weder Sidecar noch DRM mit SMBIOS iMac 20,2 I9 10850k und Gigabyte Vision G Big Sur

Beitrag von „hp246“ vom 2. März 2021, 18:36

[Zitat von apfelnico](#)

[hp246](#)

Nicht wirklich. Denn wie du siehst, werden hier die bestehenden Leitungspaare eines Ports dupliziert, da ist also ein kleiner Hub dahinter. Letztendlich geht es noch billiger und direkt.

Hier siehst du zum Beispiel (nur das Kabel) eine voll-verdrahtete Version und im Anschluss (unnötige) zwei Hubs. Du benötigst nur die Kabelpeitsche. Mit etwas Geschick kannst du das auch selber löten.

[tata](#)

Edit: oder so ...

[tatata](#)

Alles anzeigen

[Das müsste doch gehen...](#)

5T33Z0 : Kann man das neue Bios bedenkenlos installieren? Ist ja Version: F20b