

Front Audio funktioniert nicht

Beitrag von „MacPeet“ vom 4. März 2021, 17:35

Die angezeigte ID-Liste aus Post#1 ist nie aktuell auf der Seite. Ich habe diesbezüglich bei den Entwicklern schon mehrfach berichtet.

Besser man schaut gleich in den Master-Code.



Sofern es tatsächlich um Z390 Aorus Ultra geht, dann bitte erst einmal die fertigen ID's in der AppleALC testen!

Layout-ID 28 ManualMode beantwortet, ob man die Anschlüsse trennen kann (interne Speaker/LineOut und Headphone)

Layout-ID 29 SwitchMode ist aber auch anders konfiguriert, als hier berichtet wurde.

Einfach mal Testen, bitte! Wenn dann noch Mängel sind, dann können wir drüber Reden.