

Fehler: ** In Memory Panic Stackshot Succeeded ** Bytes Trace 15872 **

Beitrag von „Speedi“ vom 6. März 2021, 07:57

Hallo,

Hatte das Problem wenn er bootet klappt alles und dann steht im log das was da oben steht auf dem Display habe ich den Fehler:

```
AppleIntelpssI2CControler::_service      MatchingTimeSubr:fTimerServiceMatching  
timedout, Notifications 0
```

Habe einen Lenovo V130-15IKB mit Intel I5 7200U mit Intel HD 620 (Kompatibilität haben wir schon drüben geklärt) falls es wichtig ist ich habe einen Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165 für Wlan und Bluetooth. Motherboard weiß ich nicht.

Habe den Stick mit GibmacOS erstellt

Danke schonmal