

DELL 7730 Big Sur ALC289 Layout ID

Beitrag von „MacPeet“ vom 10. März 2021, 16:53

Ich habe mir schon fast gedacht, dass der Fehler bei Dir lag und die 15 doch läuft. Hatte mich schon gewundert.

Freut mich für Dich.

Gehen die drei Anschlüsse jetzt? Also Ton und Mic? Dann fehlt ja nur noch das Headset-Mic, oder?

Du kannst das Release von Lilu versuchen. Da ich aber beides vom aktuellen MasterCode erstellt habe, musst Du schauen, ob ihm Lilu Release reicht.

Die AppleALC musst Du natürlich vorerst so verwenden, da diese Änderung ja noch nicht im Release ist.

Die ID 99 ist Fehlerhaft. 25 ist und war noch nie ein Output-Knoten. Der Entwickler wollte daraus sich ein Lineln machen und hat Mist gebaut.

Daher, weil ich dies schon vermutete, hatte ich 25 auch weggelassen.

Auch in Deinem Dump ist 25 ein Input. Ich muss aber noch genau schauen, welcher Knoten auf die Kombibuchse läuft.

Ich werde mir den Dump in den nächsten Tagen, bzw. am Wochenende anschauen und Dir dann was neues schicken.

Heute und morgen komme ich wohl nicht dazu, da heute mein M1 Mini kam und morgen schnelleres DSL geschaltet wird, daher zu viele eigene Baustellen aktuell.

Wenn Du Geduld hast, dann bekommen wir es sicher noch hin.