

DELL 7730 Big Sur ALC289 Layout ID

Beitrag von „MacPeet“ vom 10. März 2021, 21:25

Teste bis dahin bitte nochmal die ID 23, insbesondere das Headset, ob ext.Mic da geht.

In ID 23 ist Knoten 27 als LineIn dafür gesetzt und auch Dein Dump zeigt bei Knoten 27 "Headphone Mic Boost Volume".

Es wäre gut zu wissen, ob es mit ID 23 bereits geht und ich was nach ID 15 übernehmen kann.