

RTL8125 2.5GbE - 1Gbit läuft stabil, 2,5Gbit nicht

Beitrag von „RizziCR“ vom 12. März 2021, 22:40

TB3 läuft. Wird nur nichts angezeigt in den Systeminformationen. Dafür ja das flashen. Aber klappt nicht 🤔

Nachtrag:

Habe jetzt mal ausprobiert, wie es läuft, wenn ich den Port vom Switch fest auf 2,5GbE stelle. Dazu dann noch in MacOS die RTL auf Auto und jetzt die letzten 3 Stunden keine Probleme mit dem Netzwerk gehabt. Zumindest nix aufgefallen.

Ist jetzt zwar nicht "die Lösung" aber für mich erstmal ein funktionierender Workaround. Ich denke mal das es Probleme mit dem aushandeln der Portgeschwindigkeit gibt.

Nachtrag 2:

Auch der Workaround funktionierte heute nicht mehr. Mir scheint so, als ob der LAN-Port abgeschaltet wird. Der Switch meinte auch, "Da ist nix angeschlossen/kein Kabel dran". Nach was hin und her wechseln der Einstellungen, wurde der Port wieder aktiv und läuft jetzt erstmal wieder.

Ich hatte im Thread von Mieze gesehen das unser [Brumbaer](#) da auch mit "gefummelt" hat. Hast du da ggf. ne Idee, wie ich das debugged bekomme, damit man da ggf. nachgebessert bekommt?