

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „CMMChris“ vom 12. März 2021, 09:48

[gllark](#) Es liegt an der Booter Config. Der U55 hat mit Clover einen anderen Aptiofix benötigt als der L55. Sieht man ja an seinem Screenshot, dass KASLR fehlschlägt.

Edit: Ich schau mal ob ich basierend auf deiner EFI meine alte Clover Config mit aktueller OpenCore Version adaptiert bekomme.

Edit 2: Hier mal ein Versuch [hackisack](#) . Bitte testen. Enthält auch Treiber für das Intel WiFi sowie Bluetooth und die aktuelle OpenCore Version 0.6.7.

<https://www.mediafire.com/file...6u/U55-OC067-EFI.zip/file>