

Bildschirm Standby/Black Screen bei einem von 4 Boots

Beitrag von „Theresistance“ vom 12. März 2021, 15:50

Danke für die Info! 😊 Das ist ein guter Vergleich der mich dazu bewegt hat auf die iGPU zu verzichten.

Habe die .efi Datei von meinem Bootstick noch einmal überarbeitet und das smbios iMacPro1,1 verwendet. Das läuft jetzt seit ein paar Tagen fehlerfrei durch, bootet anständig und spinnt nicht rum! Danke für die Hilfe! 😊