

probleme mit LincPlusLaptop i3 5005U [und schlechte laune]

Beitrag von „griven“ vom 17. März 2021, 21:37

War irgendwie zu erwarten wenn ich Ehrlich bin denn ich schätze das hier das I2C Device auch einfach im ACPI nicht passt (wie ja schon von Chris angemerkt). Ich habe mit I2C noch nicht wirklich zu tun gehabt aber vielleicht wäre es schon mal ein Anfang wenn Du die originale DSDT von dem Gerät mach hochschieben würdest (F4 Taste im Clover Bootmenu) da können wir dann ggf. gemeinsam drüber hirnren (ist eh nötig wegen der Akku Geschichte allein schon) [grt](#) was meinst Du ein brauchbarer Ansatz?