

# UHD 620 schwarzer Bildschirm, aber externer Bildschirm funktioniert

Beitrag von „Njut“ vom 19. März 2021, 11:57

Vielen Dank für Ihre Hilfe!

[EdD1024](#) Ja, ich habe bereits hier nachgeschaut, ich habe es zunächst darauf aufgebaut 😊

[OSX-Einsteiger](#) Im BIOS habe ich den [DVMT](#)-prealloc Wert auf 64mb geändert. Sollte ich trotzdem den framebuffer-patch anwenden?

Mit nur :

Code

1. AAPL,ig-platform-id : 00001659

Der interne Bildschirm funktioniert, aber keine Grafikbeschleunigung.

msart Ich habe es gerade mit Ihren Werten versucht :

Code

1. AAPL,ig-platform-id : 00001659
2. device-id : 16590000
3. layout-id : 03000000

Über HDMI funktioniert es, auch die Grafikbeschleunigung. Aber der interne Bildschirm bleibt schwarz 😞

Was mir aufgefallen ist :

Wenn ich nur *AAPL,ig-platform-id* angebe, funktioniert der interne Bildschirm ohne Grafikbeschleunigung.

Wenn ich *AAPL,ig-platform-id* und *device-id* angebe, funktioniert die interne Anzeige nicht, aber

HDMI funktioniert mit Grafikbeschleunigung.

Ich verstehe nicht, woher das Problem kommt... 🤔