

# Wie "schlimm" ist USBInjectAll wirklich?

Beitrag von „G.com“ vom 28. März 2021, 23:53

kiu77 Was genau ist denn nun zeitaufwendig. Renames in die Config. USBInjectall zu den Kexten. Port Limit Patch setzen. Booten. Hackintool öffnen. Swipe drücken, Reload drücken. An alle Ports einen USB2.0 und dann einen USB3.0 Stick hängen. Alle nicht grünen Ports im Hackintool löschen und dann Kext erstellen drücken, diesen gegen USBInjectall tauschen Port Limit raus nehmen und die SSDT-EC-USBX.aml einbauen?

Geht fast so schnell, wie ich das hier getippt habe. 10 Minuten, mehr braucht es nicht. 🤪