

**Erledigt**

## **iMac mid-2010 GPU Replacement endet mit schwarzem Bildschirm**

**Beitrag von „apfelnico“ vom 31. März 2021, 00:02**

[Zitat von LilyBloom](#)

Es wird ein Bild via Thunderbolt ausgegeben ...

Ein iMac Mitte 2010 hat kein Thunderbolt.

Bildschirm bleibt schwarz bis Login, dann funktioniert's? Möglicherweise fehlt auf der Grafikkarte ein Apple-Boot-ROM, was üblicherweise nur originale Apple-Karten haben. Baugleiche (günstigere) PC-Karten haben das verständlicherweise nicht und zeigen exakt so ein Verhalten. Sollte das so sein und du hast eine Apple-Karte gekauft, dann wäre es ein Grund für eine Rückabwicklung.

Vielleicht spinnt aber auch nur dein Backlight ...