

# i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Probleme

Beitrag von „bluebyte“ vom 2. April 2021, 15:33

Bei den Mappings musst du dich entscheiden welche Anschlüsse dir wichtig sind.

Deswegen gibt es verschiedene Varianten. Ebenso, ob du die Ports über ACPI oder Kernel-Extension einbindest.

Entweder SSDT-UIAC.aml **oder** USB.kext.

Antennenausrichtung weiter experimentieren. Bei mir wollte es am Anfang auch nicht so klappen.

Es könnte noch mit dem USB zusammenhängen. Hast du das Kabel von der Fenvi am USB-Header auf dem Board angeschlossen?