

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Probleme

Beitrag von „Kaiborg“ vom 2. April 2021, 20:00

Ich habe die Lösung 🤖👉👉💡

Es lag dann doch am BIOS. Die Einstellung unter Settings:

USB 3.0 DAC-UP 2 hatte Schmocklord auf "Disable USB bus power" in seinen Pics.

Habe ich auf "Normal" gesetzt, schwupp, da waren sie wieder :)))

Danke für eure Mühen und schöne Feiertage!

Kaiborg