

Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „Raptortosh“ vom 3. April 2021, 16:48

Versuch mal `amdvbflash -f -p BIOSNAME`