

Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „apfelnico“ vom 8. April 2021, 11:55

[Skylined](#)

Schön das es funktioniert.

[Zitat von Skylined](#)

die neue Efi Datei hab ich mir ebenfalls als efi 1.2 gesichert auf dem usb stick hierbei ne kleine frage könnte es ein Problem geben wenn ich versuche über den usb stick zu starten und zwei efi Dateien sich darin enthalten ?

Du kannst darauf haben was du willst, es wird nur zum starten genutzt, was im Ordner "EFI" liegt. Da nun die neue funktioniert, würde ich auch diese als dein neues "Backup-EFI" nutzen. Die alte gänzlich entsorgen.