

Erledigt

Netzwerkprobleme bei BCM57785 auch kein erfolg mit BCM5722D.kext

Beitrag von „griven“ vom 15. April 2021, 23:32

Hast Du es denn mal mit der FakePCIID Kombi anstelle von der BCM5722D.kext versucht? Im Grunde ist da nicht mehr zu tun als die BCM5722D.kext zu entfernen und an ihrer Stelle die FakePCIID.kext und die FakePCIID_BCM57XX_as_BCM57765.kext einzusetzen. Die FakePCIID Geschichte sorgt dafür das Deinem Broadcom NIC für macOS ein BCM57765 Kleidchen angezogen wird 😊