

**Erledigt**

## **Hackintosh Rebootet nach unbestimmten Zeit**

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 17. April 2021, 09:24**

hast du auch die richtigen 2 Kanäle / Simmsteckplätze genutzt? Oder einfach eine der Vier Steckplätze nebeneinander? DAs wäre verkehrt. DualChannel immer 1+3 und 2+4 Steckplatz. Probiere es mal bitte. Rechner aber ausmachen. Bischen hoch getaktet oder?

5GHz hat der i9 nicht 4800/4900Mhz? oder ist es von der 8auer Preselected. Alle Overclocking Einstellungen mal aus wie [kaneske](#) dir das doch geraten hat. Dazu gehört auch der Punkt AI Overclock Tuner und darunterliegende Punkte.

Aber auch sehe ich das du den i9 9900KF dein eigen nennst. Also no IGPU!!! Diese Info wäre dann die falsche die du uns mitgeteilt hast. Somit wäre auch das ursprüngliche Setting generell falsch gewesen. Das setzte auf SMBios 19,1. Hier geht es nur mit dem ImacPro1,1 SMBios wie jetzt vorhanden.

Ich denke das ein oder andere Setting im Bios und der Rest läuft. Konntest du jetzt ins MacOSX booten oder installieren? Funktioniert soweit alles?