

Anfrage zu "DW1550 BROADCOM BCM94352HMB" aus dem Hardware-Center

Beitrag von „MasterBandit“ vom 23. April 2021, 12:17

Hallo [Amante81](#), [anonymous_writer](#) und [Locke](#),

die Antennen sind dran, und es hat sich leider nichts geändert, nur dass das Signal beim WLAN deutlich besser ist.

BT nach wie vor im Systembericht vorhanden, findet aber nichts und wird nicht gefunden.

Ich werde jetzt mal das Ding mit den USB-Ports ausprobieren, denn da werden auch schon nicht alle funktionstüchtig angezeigt.

Im Anhang findet ihr die Übersicht von Hackintool. Ich bin hier auch schon einmal durch alle Ports gegangen, mit USB2 und USB3,

und es wird von 4 USB3 nur einer funktionstüchtig angezeigt. Bei den anderen 3 Ports wird der Stick gar nicht erkannt.

