

**Erledigt**

## **USB XHC Port Patching, oder wie**

**Beitrag von „kexterhack“ vom 27. April 2021, 03:24**

[Schorse](#)

Was war nun die Lösung?

Ist bei mir ebenfalls sehr strange.

Mache das ganze via USBmap.command

In Dortania wird erklärt das USB 3 und BT intern deklariert wird, aber keine Angabe bzgl.USB-C