

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „JimSalabim“ vom 27. April 2021, 12:45**

So, jetzt geht mein Firewire-Audio-Interface (Fireface UCX) auch nicht mehr am Hackintosh. Am MacBook Pro (ebenfalls macOS 11.3) geht es ohne Probleme.

Und eben ist er auch einfach so nach dem Start schön komplett eingefroren. Ich glaube, das Update hat da irgendwas massiv zerhaut. Mag von den vielen zwischenzeitlichen Neustarts während des Update-Vorgangs kommen – aber hat sich ja nicht vermeiden lassen. Sehr ärgerlich. Ich bügel jetzt macOS 11.3 nochmal neu drüber und hoffe, dass dabei alles gut geht.