

LAN und WLAN Problem

Beitrag von „Gitanes“ vom 1. Mai 2021, 16:08

Hallo !

Habe nach einem Systemupdate von Ryzen 7 auf Core i9 meine OC Configuration angepasst.

Bluetooth USB und sonstiges funktioniert.

Leider funktioniert weder Lan noch WLAN.

OpenCore Version 0.6.8

Meine Config.

Gigabyte Z590 Aorus Ultra AX (Intel AX 201 Wlan) Lan Realtek 2,5 GB

Core i9 10850K

MSI Radeon Rx 580 ARmor

64 GB Patriot Viper Steel 3600 (läuft auf 2667)

Western Digital Black 750 (win 10)

Patriot NVME SSD 500GB MacOS Catalina

Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben oder mir helfen.

mit bestem Dank