

In Arbeit

Medion Erazer P6689 - Feintuning

Beitrag von „xMoon“ vom 4. Mai 2021, 17:07

Hi! Wieder mal hier, um über paar neue Probleme zu reden.

Ich habe jetzt OC auf 0.6.9 geupdated.

Die config wurde mir von einem Typen aus einem Forum (hier "zensiert", kann nicht erwähnt werden) geändert. Nun aber "hängt" der Laptop bei diesem IntelFirmware (weißer Text), sprich, ist ein Loop. (Zeigt immer wiederholt IntelFirmware: interrupt wait an). Soll ich AirportItlwm mal entfernen?

AirportItlwm habe ich jetzt entfernt und deaktiviert. Zeigt aber immer noch die IntelFirmware im weißen Text an. Hängt das vielleicht mit dem IntelBluetoothFirmware(Injector) zusammen?