

Big Sur Bluetooth funktioniert plötzlich nicht mehr- Acer Aspire E5 575G

Beitrag von „nikjonah“ vom 4. Mai 2021, 22:04

Hallo, ich habe seit längerer Zeit meinen Hackintosh mit OpenCore und Big Sur 11.2.3 am laufen. Heute wollte ich mein Bluetooth-Headset verbinden, doch es ging nicht mehr. Ich hatte vorher nie Probleme mit Bluetooth, hab auch vieles probiert (mehrmaliger Neustart, Bluetooth Geräte zurücksetzen, etc.) aber es verbindet sich immer noch nicht. Von meiner Bluetooth Karte weiß ich nur, dass sie die Intel 31GBNGW ist, mehr konnte ich dazu leider nicht finden. [Hier](#) ein Link dazu. Ich konnte mein Headset anklicken und der PC war der Meinung, es sei verbunden, war es aber nicht. Meine EFI ist leider zu groß zum anhängen. Hat jemand ein ähnliches Problem oder vielleicht eine Lösung? Ich wäre sehr dankbar.

LG Nik