

Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „kaneske“ vom 5. Mai 2021, 16:47

Nein...

was hast du denn vor? Die intern verbauen? Also in einem NVME Slot???

Da brauchst du nen Adapter der auch USB bereitstellt. Dies über externen Anschluss an der Karte.

<https://www.google.de/amp/s/sh...pt-i.173552289.7634733161>