

Wie USB-Mapping resettet?

Beitrag von „phil48“ vom 8. Mai 2021, 19:48

Danke euch, ich hatte es jetzt hinbekommen die USB-Ports nochmal von Anfang an zu definieren. Habe das (da ich den Post von Erdenwind zu spät gesehen hatte) mit dem Hackintool gemacht.

Es hat meiner Ansicht nach auch ganz gut geklappt, worauf ich mir jedoch noch keinen Reim machen kann sind die "PRT1", "PRT01" und "PR12" - da dies keine äußeren USB-Anschlüsse an meinem Mainboard sind wollte ich die auch löschen, aber die tauchen immer wieder auf? Die ersten beiden ja auch mit dem Device "IOUSBHostDevice". (Siehe Anhang)

Weiß einer wo diese 3 Ports herkommen, warum ich die nicht löschen kann ohne dass sie jedes mal wieder auftauchen und ob sie Probleme bereiten könnten? Vielleicht sind sie auch die Ursache von meinen Sleep/Wake Probleme? (Siehe Thread hier: [Problem mit Ruhezustand](#))

Ich schau mir jetzt jedenfalls mal den vorgeschlagenen Thread von Erdenwind an, thx!