

Gelöst: Fujitsu Esprimo Q920 booted ins System und friert bei Menüklick ein

Beitrag von „wellini“ vom 11. Mai 2021, 10:06

[Sascha 77](#)

Brauche doch nochmal Deine Hilfe.

Ich habe 2 SSD eingebaut, 1x Sata III mit Win10. und 1x m2 Sata mit OSx. Diese Platte wird mir im Bios unter Sata Einstellungen auch angezeigt, jedoch nicht unter bootoptionen.

auch wenn ich mit F12 ins Bootmenü gehe sehe ich die M2 nicht.

Was mir auffällt, ist das er nach dem einschalten und zeigen des Logos stehen bleibt mit einer Biosmeldung, fixed Disk error ???

boote ich vom Stick und dann OSx funzt das einwandfrei.

Habe jetzt alle updates aufgespielt und er läuft wie ne Biene !

Danke und Gruß