

Big Sur - Black screen bei zweitem DisplayPort-Anschluss

Beitrag von „Justix“ vom 13. Mai 2021, 13:27

Ich probiere nebenbei nochmal die Connectors neu einzustellen, aber hier die aktuellen Werte:

| Index | Bus ID | Pipe | Type | Flags |
|-------|--------|------|------|--------------|
| 1 | 0x05 | 18 | DP | ⊖ 0x00000187 |
| 2 | 0x06 | 18 | DP | ⊖ 0x00000187 |
| 3 | 0x04 | 18 | DP | ⊖ 0x00000187 |
| 4 | 0x02 | 18 | DP | ⊖ 0x00000187 |