

Big Sur - Black screen bei zweitem DisplayPort-Anschluss

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 13. Mai 2021, 13:29

Da stimmt ja was nicht...DVI Connector sollte wohl anders aussehen. Du hast ja keine 4 DP Anschlüsse dran oder?

Die Pipe und der Type müssen wir dazu durchprobieren. Oder ich finde die Werte für den Framebuffer Patch für deine Konstellation. Bitte Geduld ich arbeite dran.